



NETTOYANT TOITURE ET FAÇADE

Élimine les salissures tenaces et la pollution atmosphérique



ACTION RAPIDE

**LARGE SPECTRE DE
NETTOYAGE**

**APPLICATION FACILE AU
PULVÉRISATEUR**

5L

= 25 m²

PRÊT À L'EMPLOI

APPLICATION

Tuiles, ardoises, bétons, enduits, pierres naturelles, revêtements plastiques, etc...

L405 PERFORM EXPRESS

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Appliquer au pulvérisateur jusqu'à saturation du support. Laisser agir de 30 minutes à 4 heures en fonction du degré de saleté, puis rincer abondamment à l'eau claire.

Dans le cas de salissures en forte épaisseur, commencer par un brossage mécanique ou un lavage à haute pression.

STOCKAGE

Garder dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.

CONSERVATION : 12 MOIS

Mention d'avertissement : DANGER.

Identificateur du produit : EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIV.

Mentions de danger : **H290** Peut être corrosif pour les métaux. **H314** Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **EUH031** Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Conseils de prudence : **P234** Conserver uniquement dans le récipient d'origine. **P260** Ne pas respirer les vapeurs. **P264** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P301 + P330 + P331** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir. **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304 + P340** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P363** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **P390** Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

N°LOT :

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support.

Pour des supports sensibles, il est conseillé de diluer le produit jusqu'à 1 volume pour 2 à 4 volumes d'eau.

Ne pas travailler sous la pluie ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

SÉCURITÉ



LES MATÉRIAUX DE LA CITÉ
ZI La Bouriette 345 bd Denis Papin,
11000 CARCASSONNE
TEL : 04 30 72 15 30
www.materiaux-cite.fr

