



DEGRISANT RENOVATEUR BOIS

Elimine le grisaillement pour retrouver
l'aspect d'origine du bois



PRÊT À L'EMPLOI

PEUT ÊTRE VERNIS OU PEINT

APPLICATION FACILE AU
PULVÉRISATEUR

1L
5 m²

APPLICATION

Poutres, bardages, terrasses, portails, mobiliers de
jardin dans la plupart des essences de bois

PRÊT À L'EMPLOI

L508 PERFORM DEGRISEBOIS 510

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur bois mouillé.
Laisser agir 5 à 10 minutes. Accompagner le traitement d'une
action mécanique si besoin, de façon à favoriser la pénétration
du produit dans l'épaisseur du bois. Laver abondamment à l'eau.
Recommencer l'opération si nécessaire. Après séchage, les
parties traitées peuvent être vernies, peintes...

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 6 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas traiter les bois pourris ou le bois de plaquage. Sur grande surface,
travailler par petites zones pour laisser agir le produit toujours un temps
identique. Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.
Nettoyer les outils à l'eau.

Mention d'avertissement : DANGER

Identificateur du produit : 607-006-00-8 ACIDE OXALIQUE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : H314
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Conseils
de prudence : P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des
enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P260 Ne pas respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 Se laver
soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la
bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304 + P340 EN CAS
D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos
dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 +
P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P321 Traitement spécifique (consulter un médecin avec la fiche de
données de sécurité de ce produit). P363 Laver les vêtements contaminés
avant réutilisation. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le
contenu/récipient dans une déchèterie agréée.
UFI : 2NA0-308W-X00J-6K78



3 589510 1004823

LES MATÉRIAUX DE LA CITÉ
ZI La Bouriette 345 bd Denis Papin,
11000 CARCASSONNE
TEL : 04 30 72 15 30
www.materiaux-cite.fr

N°LOT :

STOCKAGE

Garder dans son emballage
d'origine, dans un endroit
abrité du soleil, sec et
ventilé.
Conserver à température
comprise entre +5°C et
+30°C.

CONSERVATION : 12
MOIS

SÉCURITÉ

